

CORRECTA LECTURA DE ETIQUETAS

Las etiquetas sirven como una guía para cuidar mejor la ropa y alargar su tiempo de vida. La información descrita es importante porque nos indica la composición de la tela, cuidados para que no se maltrate, se encoja, se destiña, etc. La simbología será según el tipo de lavado, secado, planchado o algún tratamiento especial.

**Klin
tex**

LAVADO

La simbología del lavado es una cubeta con agua, en el caso de la temperatura será expresada en número o por puntos.



Lavado a máquina sin superar temperaturas indicadas (30, 60 Y 90° C). Acción mecánica y centrifugado normal.



Ídem, con acción mecánica reducida y centrifugado corto.



Ídem, con programa para prendas delicadas.



Lavado a máquina.



No se puede mojar.



Lavado a mano, puede llevar indicada numeración de temperatura.



Lavar a 30° C máximo. (Cada punto adicional representa 10° C más)

SECADO

Los cuadrados nos dicen de qué manera secar y el círculo dentro del cuadro se refiere a secadora automática.



Se puede secar en secadora.



No secar en secadora



Se puede secar a mano.



No secar a mano.

Temperatura



Baja



Secar delicado.



Normal



Secar muy delicado



Alta

Secar en cuerda.



Secar en cuerda.



Dejar escurrir.

Secar en sombra.



Secar en sombra.



Secar en horizontal.



Secar en cuerda a la sombra.

Delicadeza

Condiciones de Secado

BLANQUEADOR

Los blanqueadores son, el cloro, la lejía o cualquier otro producto químico destinado a dejar las fibras más blancas. Se representan con la forma de un triángulo.



Se pueden usar blanqueador.



Usar solo blanqueadores de oxígeno.



Usar solo blanqueadores de cloro o lejía.



No usar ningún tipo de blanqueador.

PLANCHADO

Es importante conocer si la prenda requiere o no de un planchado y cómo guiarnos a qué temperatura deberíamos planchar. Hay que recordar que existen muchas prendas que no pueden ser planchadas porque contienen altos porcentajes de fibras sintéticas.



Se puede planchar.



Planchar a baja temperatura (Máx 110° C)



Planchar a temperatura media (Máx 150° C)



Planchar a alta temperatura (Máx 200° C)



No planchar.



No usar golpe de vapor.

La mayoría de variantes indican la temperatura que necesita cada prenda.

Prendas de seda, algodón (100%) y lana no necesitan de planchado.

LAVADO EN SECO

Los cuadrados nos dicen de qué manera secar y el círculo dentro del cuadro se refiere a secadora automática.



Secar sin calor.



No se puede lavar en seco.



Se puede lavar en seco.



Se pueden usar disolventes.



Se puede usar perchloretileno.



Lavar en seco (ropa delicada).



Lavar en seco (ciclo corto).



Lavar en seco (humedad reducida).



Lavar en seco (sin humedad).



Lavar en seco (temperatura baja).



RECOMENDACIONES



Lee bien las etiquetas



Revisa los bolsillos antes del lavado



Plancha primero las prendas delicadas



Clasifica las prendas por colores



Cierra las cremalleras y desabrocha los botones



Para planchar con vapor, la prenda debe estar seca